

DW-1560 Broadcom BCM94352Z mit NGFF M.2 Schnittstelle

Beitrag von „a1k0n“ vom 10. November 2022, 13:54

AirportBrcmFixup ist nicht ausreichend für die Karte unter Monterey. Du musst den AirPortBrcmNIC_Injector noch mit einbinden. Findest du unter

Code

1. AirportBrcmFixup.kext/Contents/PlugIns

brcmfx-driver=2 als boot-arg nicht vergessen.