

# Probleme mit Audiointerface Steinberg UR44 C unter Monterey

Beitrag von „bramwarner“ vom 10. November 2022, 14:03

, das hört sich so ähnlich an wie hier <https://forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=33277>

Kann man ja mal probieren. Ohne Treiber mit mehreren Eingängen funktioniert auf jeden Fall das UMC 1820, wenn der Name Behringer nicht stört.