

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 10. November 2022, 19:16**

[RealZac](#) : Darf ich zusammenfassen, was ich verstanden habe: Du hast auf Deinem Z590er Board die Intel-CPU von der 10400 gegen eine 11400 getauscht. Wodurch vor allem der NVMe-Durchsatz deutlich erhöht wurde, weil die Intel 11th Gen. PCIe 4.0 direkt angebunden hat. Und für macOS gaukelst Du dem System jetzt mit der Änderung der CPU ID Mask eine 10th vor. Und dass die neue iGPU nicht läuft, nicht laufen kann, stört nicht, weil Du sie eh nicht brauchst.

Bis Du denn bei Deiner iMac 20,1-SmBIOS-Einstellung geblieben oder hast Du zum iGPU-losen iMacPro gewechselt?