

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „RealZac“ vom 11. November 2022, 18:36

Zu iMacPro1,1 zu wechseln, gestaltet sich doch nicht so einfach, da das USB-Mapping nicht mehr stimmt. Und komplett ohne USB ist doof. 😄

Natürlich habe ich meine USBMap_MSI_Z590-A_Pro.kext angepasst (unter "IOKitPersonalities" - > "iMac20,1-XHCI" umbenannt nach "iMacPro1,1-XHCI"), hilft aber nicht. Muss ich mir am WE mal in Ruhe ansehen.