

OC EFI für Monterey mit Intel i7-9700 und Q370 Chipsatz

Beitrag von „BluebirdHH“ vom 12. November 2022, 17:15

Hallo zusammen,

nachdem ich die SK Hynix PC611 NVMe gegen WD Blue SN570 getauscht habe, habe ich es hinbekommen. Dafür war auch kein USB2 Stick notwendig. Jetzt läuft Ventura und ich kann mal schauen, ob ich noch Detailprobleme habe bzw. gelöst bekomme.

Auf jeden Fall "Finger weg von den SK Hynix NVMe"... 🙄

VG Ralf