

Erledigt HowTo: Ryzentosh

Beitrag von „Aluveitie“ vom 14. November 2022, 16:27

Kleines Update zu Zen 4:

CaseySJ hat nach tagelanger Analyse eine Lösung für das PCIe Problem ab Monterey mit Zen 4 oder MSI 500 boards gefunden: <https://forum.amd-osx.com/thre...0-testing.3318/post-24284>

boot-args müssen einfach mit `pci=0x8000000` erweitert werden, damit booten auch Monterey/Ventura inkl Thunderbolt auf AM5.

(Timer issues durch die GPU sind aber noch nicht gelöst)