

Neues System mit BIOSTAR B560M-Silver und Intel I5-11400 mit Ventura

Beitrag von „MPC561“ vom 14. November 2022, 16:45

[Zitat von Walera](#)

"Ifnet_attach: All kernel threads for interface XHC20 have been scheduled at last ance. Proceeding."

Klingt nach falscher Bioeinstellung bzgl. USB bzw. falschem USB Portmapping.

Im schlimmsten fall kann der USB Stick mit den Instalationdateien nicht gelesen werden. Ggf. den Stick an einen anderen USB Port einstecken und auch usbinjectall.kext verwenden in der config.plist.

Gruss,

Joerg