

Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „phanex“ vom 15. November 2022, 00:06

[Zitat von MacGrummel](#)

Ob Du WiFi und Bluetooth nun normal benutzt oder nicht: für die Apple-Dienste werden sie fast immer gebraucht, wenn auch oft nur zur Anmeldung. Also sollten sie auch konfigurieren.

Man kann ohne WiFi installieren und updaten. Und nachher kann er wieder WiFi einschalten.

Problem ist, gibt es keine Universal kext. Und mit Monterreys kext hängt Ventura.

Aber keine Problem mit WiFi. Ich habe ohne Ethernet durch WiFi installiert.

1. USB-Stick mit Monterreys WiFi kext in EFI + Monterrey Recovery.
2. Installieren, updaten.
3. Wann das System hängt, wechseln Monterreys kext mit Venturas auf anderem Computer.
4. Boot, Ladung, sudo diskutil mount EFI, Kopieren USB-Stick EFI nach Systemdisk EFI.