

Ventura / Gigabyte GA-H77M-D3H / Intel Core i5-2500

Beitrag von „Arkturus“ vom 17. November 2022, 20:56

Halteverbot sieht u.a. nach Problemen mit USB Ports aus. Versuch andere Ports oder setze USBInjektAll.kext mit Kernel Quirks XHCIPortLimit ein. SSDT-EC.aml wird dann auch gebraucht.

[Elke](#)

EDIT: sehe gerade das du Clover benutzt. Das Problem ist wohl das gleiche. Die Lösung evtl. ähnlich. Aber da musst Du ggf. abklären, welche Quirks da zur Verfügung stehen.