

Sensors für macOS Ventura und OpenCore 0.86

Beitrag von „plutect“ vom 19. November 2022, 16:19

Ohne revcpu 1 zeigt macOS auch bei intel ab 12th ? keinen korrekten CPU Namen auch wenn das ursprünglich (oder immer noch) für AMDs gedacht war (ist).

Der Wert 20 rührt daher weil die CPU 20 Threads hat siehe [hier](#).

Aber das können eventuell die Hardware Spezialisten besser erklären

