

# Ventura / Gigabyte GA-H77M-D3H / Intel Core i5-2500

Beitrag von „Arkturus“ vom 21. November 2022, 16:24

## [Zitat von Arkturus](#)

Oh je, da habe ich gar nicht richtig mitgelesen. Sandybridge und Ventura - das macht wenig Sinn. 10.1x weiter würde ich da nicht gehen, vielleicht noch 11.7 Big S

Ich muss meine frühere Meinung korrigieren, jedenfalls soweit es Ivybridge betrifft. T430 aus der Signatur auf die 13.1 Beta 3 angehoben und mit OCLP gepatcht. Die HD4000 funzt prima und entgegen den Versuchen mit Monterey läuft Ventura erstaunlich Flüssig. BT und Intel-WLAN funktionieren, wegen itlwm kein Handoff, aber das ist so und wäre nur mit BIOS Patch zu ändern. Ob Sandybridge ähnliche Performance liefern kann, vermag ich nicht abzuschätzen. Hängt sicherlich auch von der übrigen Hardware ab. [Elke](#)