

Ventura Gigabyte Z590 Aorus Pro AX

Beitrag von „shane52“ vom 24. November 2022, 20:24

Ich habe mir neue Hardware zusammengestellt für mein Hackintosh projekt.

Opencore EFI erstellt mit Folgenden dateien: ACPI: SSDT-AWAC / SSDT-EC / SSDT-GPRW / SSDT-PLUG / SSDT-USBW

Kext: Lilu / VirtualSMC / WhateverGreen / SMCSuperIO / SMCProcessor / AppleALC / IntelBluetoothFirmware / BlueToolFixup / USBToolBox

Driver: OpenCanopy.efi / OpenHFSPlus.efi / OpenRuntime.efi / AudioDXE.efi / ResetNvramEntry.efi

Alle Einstellungen in config.plist nach Dortania Guide

Dann [BIOS Einstellungen](#): BIOS Vers. F9a

Intel VT-D Enabled

XMP Disabled

Internal Graphics Disabled

4G Decoding Enabled

Legacy USB Support Enabled

Windows 10 Features Other OS

Secure Boot Enabled

Secure Boot Mode Custom

Ich hänge am Anfang schon mit oc und habe schon vieles probiert, komme einfach nicht weiter.

Bild im Anhang und EFI auch.

Habt Ihr Ideen woran es liegt? Hat der RAM vielleicht zu hohen Takt mit 3600 Mhz?

Ich wäre für Tipps sehr dankbar.