

# itlwm Kext lädt sporadisch unter Ventura - B550F MoBo - Intel AX200

Beitrag von „mkslzk“ vom 25. November 2022, 19:41

Hab jetzt die kexte übernommen. Sind auch laut kextstat geladen aber trotzdem kein WiFi verfügbar 🤔

Hast du noch vorschläge?

Folgende Reihenfolge der Kexte

IntelBluetoothFirmware.kext (IntelBluetoothFirmwareData.kext gab es nicht) -->  
BlueToolFixup.kext --> AirportItlwm.kext

EDIT: Nochmals die Config aber wie gesagt. Kexte wurden alle geladen laut Terminal