

itlwm Kext lädt sporadisch unter Ventura - B550F MoBo - Intel AX200

Beitrag von „mkslzk“ vom 25. November 2022, 21:25

Ja die Ventura Version. OS crash komplett im Sinne von Freeze. Hard Reset war nötig.

Da wurde die Karte auch im hackintool erkannt

habe die AirPort Kext ersetzt. Jetzt wird's nicht mehr erkannt. Nur unter dem Reiter pcie

bin da echt planlos