

Mac Pro 3.1 (2008) Ventura

Beitrag von „MacPeet“ vom 27. November 2022, 14:29

Geht so auch nicht. Original BT und WLAN ausbauen und eine PCIe-Adapterkarte rein mit zum Beispiel einer BCM94360CD drauf, besser noch einer BCM94360NG, bzw. diese fertige Fenvi, welche wohl gleichen Chip hat.

Der USB-Anschluss für's BT von dieser kann man hinten raus führen und einen der hinteren USB's nutzen.

Damit geht alles, inkl. aller Services, auch unter Monterey.

Unter Ventura sind am MacPro3,1 mit OCLP die USB-Anschlüsse noch nicht perfekt. Hier muss ich das USB für's BT nach vorn führen und an den passiven extra-Port der Mac-Tastatur führen, damit es geht, aber auch hier geht dann alles.