

Bluetooth BCM943602CS Problem

Beitrag von „Arstidir“ vom 28. November 2022, 11:23

Da du im macOS Ventura Unterforum gepostet hast, verwendest du wahrscheinlich auch macOS Ventura?

Die BCM943602CS sollte eigentlich nativ laufen, dafür brauchst du keinen Kext.

Und BrcmBluetoothInjector.kext & BrcmPatchRAM3.kext funktionieren seit macOS Monterey nicht mehr. Schmeiß die mal beide raus.

BlueToolFixup.kext könnte eventuell notwendig sein.

<https://github.com/acidanthera/BrcmPatchRAM>