

# Performance Probleme Monterey // I7-9700K, Z390

Beitrag von „hackmac004“ vom 28. November 2022, 16:07

Hi, schau mal bitte hier:

<https://dortania.github.io/Ope...ist/coffee-lake.html#acpi>

Nur diese SSDTs sollten aktiviert sein, bei dir sind noch mehrer drin, die du deaktivieren solltest.

Zum anderen hab ich gesehen, das du 2 Lan Kexte aktiviert hast. Aktiviere mal nur den den du auch verbaut hast.

Falls du die USBport map nicht erstellt hast, dann erstell dir eine neue unter Windows. Am besten geht das mit dieser Anleitung:

[USB-Ports mappen unter Windows](#)