

Probleme nach Update auf Ventura

Beitrag von „Laufiii“ vom 30. November 2022, 21:57

Guten Tag miteinander,

ich habe mir gedacht, dass ich mein System (Dell Latitude 5510) von MacOS Monterey auf MacOS Ventura Update.

Das Update hat prinzipiell ohne Probleme funktioniert. Opencore wurde in diesem Zuge auch direkt auf die Version 0.8.6 geupdated. Kext wurde auch auf die neuesten Stable Versionen geupdated.

Nun habe ich jedoch ein Komisches Phänomen. Das Mac läuft super flüssig und ohne Probleme. Jedoch sobald ich mit dem Internet verbunden werden (WIFI / LAN Kabel / USB-C Docking) Stürzt der Laptop komplett ab und ich sehe nur noch das Dell logo. unter Monterey hat das WIFI / LAN super funktioniert.

Hat jemand da eine Idee woran das liegt?

Hier noch miene Specs:

CPU: Intel Core i5 10210U

Wifi: Intel dual band wireless-ac 7265

Audio: RealTek ALC3204

Grafik: Intel UHD Graphics 620

im Anhang findet ihr den Absturzbericht von Apple (direkt nach dem erneuten anmelden wurde dieser angezeigt)

EFI unter diesem Link verfügbar: https://we.tl/t-HMSVUCy8A?utm...dium=email&trk=TRN_TDL_05

Vielen Danke schon einmal im Voraus