

Welche Grafikkarte für Ventura?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 2. Dezember 2022, 19:30

So nimm mal Windows 10 (oder 11 ist egal).

Dann diese ATIFlash Version entpacken und CMD als Administrator öffnen (!) und in den Ordner navigieren wo der Inhalt des Zip ist: [atiflash_284.zip](#)

Dort auch das BIOS rein, was du flashen willst.

Mit `atiflash.exe -f -p 0 BIOSNAME.rom` dann das [BIOS Flashen](#), damit wird die Prüfung umgangen / das flashen erzwungen. Habe es gerade so bei meiner 580 versucht, damit aber vorsichtig sein, es ist recht leicht ein falsches BIOS zu flashen wo dann gar nix mehr funktioniert.

```
Old SSID: E353
New SSID: E366
Older ASIC, vbios is not signed.
Old DeviceID: 67DF
New DeviceID: 67DF
Old Product Name: E353 Polaris20 XTX A1 GDDR5 256Mx32 8GB
New Product Name: E366 Polaris30 XT A1 GDDR5 256Mx32 8GB
Old BIOS Version: 015.050.002.001.000000
New BIOS Version: 015.050.003.000.000000
Flash type: M25P20/c
40000/40000h bytes programmed
40000/40000h bytes verified
```

Das war so ein Versuch wonach gar kein bild mehr kam.