

# Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 4. Dezember 2022, 00:57

[OSX-Einsteiger](#),

eine Vermutung was genau von Deinen Änderungen den Ausschlag zum Start von Monterey/Ventura gegeben hat?

Die Alpha der WLAN tut es für den Anfang;)

Allerdings stelle ich gerade fest, dass einige Funktionstasten jetzt nicht mehr tun wie zuvor, an welcher der deaktivierten ACPI mag das liegen?

Den Bildschirm scrollen mittel 2 Zweifinger tut es ebenfalls.

Den Cursor positionieren geht auch, aber wie startet man etwas, was man zuvor ausgewählt hat mittels Finger?

Nach Änderung der Mauseinstellungen geht auch das Auswählen;))

Die EFI von [Hecatomb](#) wird natürlich auch noch getestet, aber nicht mehr heute, ist schon etwas zu spät.