

Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 6. Dezember 2022, 00:10

Welches File hättest Du denn gern, nur die DSDT.DSL osder alle SSDT'S dazu ? In der config von Hetacomb stehen im ACPI Patchbereich diverse Einträge die dafür zu Sorgen scheinen;)

Für mich ist allerdings unklar welche ACPI Files dafür benötigt werden.

Wenn ich wieder alle Files aktiviere geht Touchscreen nicht mehr und ohne die Patches tut es die Batterieanzeige nicht.

Anhang: angehängt