Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von "Canyonwalker" vom 6. Dezember 2022, 00:10

Welches File hättest Du denn gern, nur die DSDT.DSL osder alle SSDT'S dazu ? In der config von Hetacomb stehen im ACPI Patchbereich diverse Einträge die dafür zu Sorgen scheinen;)

Für mich ist allerdings unklar welche ACPI Files dafür benötigt werden.

Wenn ich wieder alle Files aktiviere geht Touchscreen mehr und ohne die Patches tut es die Batterieanzeige nicht.

Anhang: angehängt