

Ventura auf meinem Intel i5 4670/16GB RAM / Intel HD4600, MSI B85M-E45 (MS-7817)

Beitrag von „microsuck“ vom 7. Dezember 2022, 13:38

[Zitat von bluebyte](#)

macOS kann nur 15 Ports verwalten.

Ports ist nicht gleichbedeutend mit Anschlüssen.

Deine USB-Ports mögen im ersten Augenblick funktionieren, aber der Betrieb ist nicht sicher.

Das Mapping hat schon seine Berechtigung.

Wir machen das nicht aus Langeweile.

Alles anzeigen

OK dann werde ich mich daran mal versuchen. Macht es Sinn die Seriennummer mit GenSMBios anzupassen. Habe mal irgendwo gelesen damit dies Sinnvoll wäre. Habe den Mac aber schon mit meiner ID verknüpft ist dies dann schädlich?

Sorry für die vielen dummen Fragen 😞

Danke