

X58 USB mapping problem

Beitrag von „Arkturus“ vom 8. Dezember 2022, 20:05

Dein USBMap.kext hat einen ganz anderen Inhalt als ein USBMap.kext von mir. Da müssten andere Experten mal drauf schauen.

EDIT: Ich hatte die SSDT-USBX.aml und die SSDT-EC.aml in der EFI deaktiviert, die SSDT-UAIC.aml aber vergessen. Die müsste auch deaktiviert werden. Aber ohne wichtige SSDT gehts im ACPI nicht. Schau mal [Dortania OC Install Guide](#)