

X58 USB mapping problem

Beitrag von „kevios12“ vom 8. Dezember 2022, 20:08

Oh okay? Komisch xD Hab eigentlich nur ein Guide gefolgt, das USBTool gestartet

D (Discover USB ports) dann in jeden Port USB Stick eingesteckt USB2.0 Ports (front) und back und auch Tastatur und Maus (werden als USB1.1 erkannt), USB 3 PCI Express karte jeweils mit usb3/2

dann nur auf S, die nicht benötigt werden Deaktiviert, dann mit T den typ festgelegt und K (Build kext). Dann In die EFI eingepflegt.

Ja, hab ich gesehen, dass du 2 SSDT's deaktiviert hast. 😊