

X58 USB mapping problem

Beitrag von „kevios12“ vom 8. Dezember 2022, 20:12

[Zitat von Arkturus](#)

siehe Mail im Thread #6

Du musst IvyBridge Desktop konfigurieren.

Ok, ich hab die ganze Zeit nur Westmere verfolgt, da dies meine CPU ist. Laut da brauch ich eigentlich nur die EC