

X58 USB mapping problem

Beitrag von „kevios12“ vom 8. Dezember 2022, 20:19

Asus Rampage 2 Extreme (X58)

Intel Xeon X5670 (westmere)

GPU: GT640 (kann ich später mit OCLP in Ventura Patchen) Läuft OOB in BigSur

24GB DDR3 1333Mhz RAM

Intel ICH10 controller (usb)

Falls mehr Info's brauchst, sag bescheid! 😊

Hab bei IvyBridge geschaut, joa da brauchst auch nur die EC.