

# X58 USB mapping problem

**Beitrag von „bluebyte“ vom 8. Dezember 2022, 22:37**

[griven](#) auf meinem Lenovo T520 mit I5-2540 laufen Catalina, Big Sur, Monterey und Ventura.

Catalina und Big Sur laufen ganz gut mit HD3000, Bluetooth und WLAN. Man kann damit arbeiten.

Ab Monterey hat man keine Freude mehr. Kein Bluetooth und kein Wifi. Habe eine Dell DW1510 Broadcom BCM4322.