

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „bluebyte“ vom 9. Dezember 2022, 19:52

Hallo Rik, ich glaube ich habe damals das Mod-Bios über DOS eingespielt.

Ich persönlich bin allergisch gegen WINFlash.

Das erweiterte Advanced Menue erst einmal mit Vorsicht genießen. Bloss nichts verstellen. Ansonsten hat sich am BIOS nicht viel verändert.

Hast du vor dem Flash das BIOS auf Setup Defaults gestellt?

Das sollte man immer machen vor einem BIOS-Update.

Ich weiß, hinterher sind alle immer schlauer.

Hat sich vielleicht an ACPI was geändert?

Find&Replace?

Hast du eine DSDT am Start?

Sind da Patches drin, die sich auf das alte BIOS beziehen?

Fragen, Fragen, Fragen 🤔

Sorry, du hast die EFI ja geschickt 🙄