

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000


Beitrag von „bluebyte“ vom 10. Dezember 2022, 20:56

[Arkturus](#) im Log steht was von Vault missing Data.

Der findet am Anfang schon einen Haufen Kram nicht.

Schick das mal hier hoch, was du mir geschickt hast.

Hattest du Verschlüsselung installiert?

Wenn du jetzt ein anderes BIOS hastMod-BIOS 

Hast du vorher das Original-BIOS und danach den Mod installiert. Bei mir war das damals sogar Pflicht.

Ist das heute noch so?