

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „Arkturus“ vom 10. Dezember 2022, 21:14

SMBIOS war 9,2, jetzt angehoben auf 14,1 dann 16,2. Allerdings ohne SN zu generieren. Wenn ich die EFI von T470 nehme, komme ich bis zum entsperren von Filefault, dann sofortiger Reboot.

Aber Clover müsste doch HS booten können. Die EFI stammt aus 2018 und damals war als erstes High Sierra drauf. Beides hatte harmoniert. [griven](#)

ja, verschlüsselt ist alles. Aber die gleichen Fehlermeldungen bringen auch Installer von Mojave oder Ventura, die ja clean sind.

Ich hatte Biso 2.64 draufgemacht wie von 1yvyrain vorgegeben und im Bios gab es keine Passwörter oder andere Sicherheitseinstellungen.

hier mal eine aktuelles Debug log mit SMBIOS 16,2

[opencore-2022-12-10-200820.txt](#)

EDIT:

Mit der EFI des T470 komme ich bis hierher und dann kommt ohne Keepsym=1 erboot. Dass kann daran liegen, dass ACPI und DP komplett anders sind. [griven](#) [bluebyte](#)

dazu die EFI und Logdatei

[EFI_t470.zip](#)

[opencore-2022-12-10-202859.txt](#)