

ALDI PC auf SandyBridge Basis

Beitrag von „Arkturus“ vom 13. Dezember 2022, 19:50

[Zitat von Arkturus](#)

ich habe zwei Minuten gebraucht und hoffe das [Richtige](#) gefunden zu haben
[Noisezone](#)

SandyBridge könnte Probleme mit dem UEFI-Label haben. Da könnte dieser
[Workarround](#) helfen.

tatsächlich konnte ich das [BiosUpdate](#) nicht laden, jedenfalls nicht mit Safari. Die Java-Script Verlinkungen klappen nicht.