

Kein Apple Keyboard (BT) in OC-Menü und Filevault Preboot nach OC und Ventura Update

Beitrag von „gadget“ vom 16. Dezember 2022, 20:07

Hab jetzt mal die Clone-Disk meiner Monterey-Installation mit Opencore 8.0 angeschlossen. Da habe ich jetzt interessanterweise das gleiche Verhalten: Keine Tastatur im OC Picker und im FileVault Preboot. Auch wenn ich ein auf der gleichen Platte zusätzlich installiertes Windows 11 boote funktioniert da drin das Magic Keyboard nicht mehr. Im ASUS Bios Setup werden mir 2 Tastaturen angezeigt (wenn ich die zusätzliche USB-Tastatur anstecke). Und auch da drin funktioniert das Magic Keyboard nicht mehr. Sehr merkwürdig Hab schon mal probiert das Bluetooth Pairing in Ventura zu lösen und neu zu machen, aber das hat auch nichts verändert: Tastatur weiterhin ausschließlich nach MacOS-Start nutzbar. NVRAM Reset hilft auch nicht.

EDIT:

Ich werd bekloppt. Jetzt funktioniert das Keyboard wieder überall inklusive Bios. Letztendlich hat es geholfen, den PC mal komplett stromlos zu machen. Also nicht nur herunterfahren und am Frontschalter wieder einschalten. Da hat sich scheinbar irgendwie die Broadcom-Karte verhängt und die bleibt wohl weiterhin aktiv solange der Rechner am Strom hängt. Anders kann ich mir das nicht erklären.