

Lenovo M920Q TINY Intel Core i5-9500T, 16GB DDR4 auf einmal keine Dual display mehr

Beitrag von „Rambo45“ vom 18. Dezember 2022, 21:33

Hallo Leute Guten Abend erstmal an alle. Ich habe einen lenovo wie oben geschrieben. Am Anfang hatte ich Dual Display. Irgendwie hat sich das geändert und jetzt habe blöderweise keine Dual Display mehr.

Habe signal nur über HDMI und der DP will nicht mehr. Hat jemand ähnliches gehabt und kann mir jemand helfen?

Danke im voraus.

Und dann gleich andere frage dazu, kann ich auf Ventura updaten?