

Lenovo M920Q TINY Intel Core i5-9500T, 16GB DDR4 auf einmal keine Dual display mehr

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 18. Dezember 2022, 23:44

Hallo,

Welche Clover-Version benutzt du und welche MacOS-Version?

Update auf Ventura sollte möglich sein mit der Prozessor-Grafik.

Auf die Schnelle im internet gefunden:

https://github.com/yuppiesnotz...920Q_Hackintosh_Bigsur_OC

Dort wird ein Fehler beschrieben (übersetzt mit Deepl):

Bekannte Fehler

Wahrscheinlich schwarzer Bildschirm und keine Stromversorgung während des Neustarts, es muss der Netzschalter gedrückt werden, um einen Neustart zu erzwingen (Schweregrad: Normal)

Wenn die DP-Schnittstelle für die Installation verwendet wird, gibt es nach dem zweiten Neustart keine Videoausgabe, warten Sie 2 Minuten und erzwingen Sie dann einen Neustart, um die Installation fortzusetzen.

Ich weiß nicht ob, das weiterhilft.

Viel Erfolg