

bin geschockt. Monterey lädt extern, stürzt aber intern ab.

Beitrag von „EmilDeumel“ vom 23. Dezember 2022, 17:28

Mein Asus Vivobook F515 war bereit für Monterey, alles war vorbereitet und hatte mit einer externen SSD bestens funktioniert.

Jetzt ist das extra Kabel für den internen 2.5" Schacht eingetroffen und MacOS stürzt gnadenlos ab und ich weiß nicht warum.

Dachte zuerst, die ersatzweise genommene HDD wäre zu langsam und habe mir extra eine SSD vom Nachbarn ausgeliehen.

Gleiches Ergebnis.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?