

MacOS Catalina - Kein Ladebalken

Beitrag von „FuxosTTV“ vom 23. Dezember 2022, 23:48

Ich habe im BIOS alles eingestellt wie auf der OpenCore Seite, nur habe ich diese beiden Sachen nicht gefunden:

- Serial/COM Port
- Parallel Port