

MacOS Catalina - Kein Ladebalken

Beitrag von „Hecatomb“ vom 25. Dezember 2022, 01:14

Schau mal im BIOS ob du da die ganzen Turbo Settings deaktivieren kannst. Also von der CPU

oder teste mal die, laut Source ist es ne EFI für genau dein Board...

Hello Together,

I have built successful my Ryzentosh EFI.

My Specifications:

CPU: AMD Ryzen 9 5900X

RAM: 2x 8GB Corsair VENGEANCE DDR4 3000MHz

Mainboard: Gigabyte Aorus B550 Elite V2 - F13 Bios Version

GPU: Powercolor AMD RX 580 - 8GB

Audio: Creative X-Fi Soundblaster 5.1 THX (USB)

My Ryzentosh is on MacOS 12.1 Monterey with OC 0.7.6

I use MacPro7.1 as SMBIOS

It works very well, but I have to optimize some things.

hab das SMBIOS und den CPU Patch auf dein System angepasst....allerdings ist dort in den Boot Args der von mir erwähnte Eintrag zu finden...eventuell gehts nicht ohne, kein Plan.

Mit dem Panic Bericht kann ich persönlich leider wenig anfangen, sorry