

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „wellini“ vom 26. Dezember 2022, 22:07

Hallo Gemeinde,

auch ich habe das Problem, dass BT sich beim SF Pro 4 nicht aktivieren lässt. Im Hacktool unter Systembericht USB wird die BCM4350C2 angezeigt, Unter Bluetooth wir jedoch kein Modul angezeigt. Ich habe alle BCM kexte ausprobiert, einzeln, zusammen, paarweise , aber nichts hilft.

Frage ersteinmal, läuft das Ding überhaupt? da habe ich bei Tante Googel alle Varianten gefunden.

Hänge mal die EFI an.

Danke im voraus.