

BCM94360 WiFi Windows

Beitrag von „CrazyHeinke“ vom 27. Dezember 2022, 12:22

Hallo zusammen,

ich habe heute meinen neuen Build zusammen gestellt und dort auch wieder meine BCM94360NG in einem Gigabyte Z590i Aorus Ultra verbaut.

Nach der Windows 11 Installation ist mir aufgefallen, dass WiFi nicht erkannt wird - Bluetooth wird allerdings erkannt und funktioniert ohne Probleme.

hat einer von euch eine Idee wieso BT funktioniert und WiFi nicht mal bei den Netzwerkadaptern erkannt wird? Die neusten Treiber habe ich runter geladen und installiert.

kann es an Windows 11 liegen?

kann es sein das eine der beiden Antennen nicht richtig sitzt, oder würde BT dann auch nicht funktionieren

Vielleicht hatte jemand einmal eine ähnliche Situation und kann hier von seinen Erfahrungen berichten 😊