

Resteverwertung. Hackintosh mit dieser Hardware möglich?

Beitrag von „griven“ vom 27. Dezember 2022, 16:01

Je nach Board und/oder Firmware Version kann es aber auch sein das das Board den BootEntry nicht automatisch hinzufügt selbst dann nicht wenn UEFI Only im Bios aktiviert ist und die Platte GUID partitioniert ist und der EFI Ordner an passender Stelle liegt. Es gibt, vornehmlich im Bereich der 7er, 8er und teilweise auch 9er Chipsätze, tatsächlich eine ganze Menge Boards die explizit nach dem Windows BootManager suchen und alles andere geflissentlich ignorieren. In dem Fall hilft es dann nur den entsprechenden BootEintrag manuell zu setzen zum Beispiel mit EasyUEFI oder zu Fuß über die EFI Shell...