

BCM94360 WiFi Windows

Beitrag von „atl“ vom 27. Dezember 2022, 19:27

Bei mir am Gigabyte Z390 M Gaming funktioniert das auch nicht. Kommt halt drauf an, ob es ein reiner CNVi Slot/Port ist oder nicht. Bei meinem Board steht es leider auch so im Handbuch.