

**Erledigt**

## **Thunderbolt 3**

**Beitrag von „DerTschnig“ vom 27. Dezember 2022, 19:52**

Liebes Forum,

Lieber [atl](#) , Lieber [Mork vom Ork](#) Lieber [grt](#)

Weihnachtszeit ist Servicezeit beim Hacki. Frohe Weihnachten nachträglich.

Bin bei meinem MB ASUS Z390-E auf das neueste BIOS gegangen.

Alles läuft.

Leider passt etwas beim Thunderbolt nicht mehr. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen.

Sehe Thunderbolt, aber z.B. bekomme keine Verbindung zu meiner Externes SSD.

Mit meine SSDTs "SSDT-DTPG.aml" und "SSDT-TBOLT3-RP17-PORT7-GC-TITAN-RIDGE.aml" funktionierte es bis jetzt perfekt.

Kann es sein, dass seit dem [BIOS Update](#) sich an dem PORT der Titan Ridge etwas verändert hat?

Vielen vielen Dank im voraus

auch im Anhang eine aktuelle IORegistry.