

# BCM94360 WiFi Windows

Beitrag von „atl“ vom 28. Dezember 2022, 12:16

[Zitat von CrazyHeinke](#)

Ich kann mir nicht richtig erklären warum unter Windows BT erkannt wird und WiFi nicht - also wenn der Steckplatz nicht kompatibel ist dürfte doch auch gar nichts erkannt werden?

Der CNVi-Slot hat ebenso wie der normale M.2 A+E Key slot eine Anbindung an USB, aber keine an PCIe. Somit gehen nur CNVi-Karten und der USB-Teil von normalen M.2-WiFi-Karten.