

Neue AMD RX GPU gesucht

Beitrag von „MeO-Style“ vom 29. Dezember 2022, 12:06

[Zitat von Nightflyer](#)

Sanity Checker sagt:

- **SystemProductName** = **MacPro6,1** this is not a suggested SMBIOS for Broadwell-E Desktop systems. See [PlatformInfo Docs](#)

vielleicht ist das dein Problem

Danke Dir. Das hatte ich bereits vor Versuch2 geändert.

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

[MeO-Style](#)

Eine generelle frage womit hast du die config.plist bearbeitet ? 😊

Teste mal die EFI.

Hier ist der aktuelle **Sanity Checker** <https://sanitychecker.ocutils.me/>

Alles anzeigen

Ich fand gestern zufällig auf [Github/corpnewt](#) das File [ProperTree-master.zip](#) und hiermit hab ich mich durch [Dortania's OpenCore Install Guide](#) gearbeitet.

Tausend Dank für den [aktuellen Sanity Checker](#)!

Hast Du zufällig eine Alternative zum [GenSMBIOS](#)? Dieses Paket läuft aufgrund von "keine Zugriffsrechte" nicht.

Gruß

MeO