

# MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 29. Dezember 2022, 21:50

Problem ist immer noch das hier **Failed to bootstrap SB NVRAM values - Invalid Parameter**

Erst wenn wir das problem lösen geht es weiter.

Packe mal denn ResetNvramEntry.efi in denn Ordner OC/UEFI/Drivers

Edit:

[MeO-Style](#)

Versuch es mal mit dieser EFI das ist **keine** DEBUG version. Vielleicht kommst du damit ins OpenCore Menü .