

MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura

Beitrag von „MeO-Style“ vom 30. Dezember 2022, 01:16


[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

Dann versuche es mal mit Monterey erst ab da funktioniert deine XT 6600 erst damit



Mein Monterey aus dem Appstore hat gerade mal 42,9MB. Das ist kein Installer, so wie ich ihn kannte.

Big Sur hat 12,45GB ... lässt sich aber nicht starten, wie oben erwähnt.



Oder verhält sich diese neue Art von App Store Installer so, wie "früher" die alten InstallOS.dmg, welche quasi die "macOS Monterey installieren.app" beim Ausführen erst herunterladen und erzeugen???

By the way ... bin auf `npci=3000` gegangen. Da mein Finder, Safari ständig rebootet hatten. Vor allem Finder bei Tastaureingaben oder wenn man neue Ordner erstellt hat. Jetzt läuft das schonmal besser.