

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Arkturus“ vom 31. Dezember 2022, 13:19

[Zitat von wellini](#)

Hallo Gemeinde,

auch ich habe das Problem, dass BT sich beim SF Pro 4 nicht aktivieren lässt. Im Hacktool unter Systembericht USB wird die BCM4350C2 angezeigt, Unter Bluetooth wird jedoch kein Modul angezeigt. Ich habe alle BCM kexte ausprobiert, einzeln, zusammen, paarweise, aber nichts hilft.

Frage erstmal, läuft das Ding überhaupt? da habe ich bei Tante Google alle Varianten gefunden.

Hänge mal die EFI an.

Danke im voraus.

nur BluetoothFixup.kext verwenden, dann müsste es funktionieren