

MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura

Beitrag von „MeO-Style“ vom 31. Dezember 2022, 15:20

DSM2

[Zitat von DSM2](#)

Hast du grad versucht deine Sierra platte zu booten ? Das würde nämlich Sinn ergeben, Sierra kann auf einem iMacPro1,1 nicht genutzt werden.

Ja, wollte meine Sierra Platte booten. Dann kam die Meldung.

Nur, ich kann nichts weiter machen, da ich im OC Menü nur sehe...

- Win10
- MacSSD (Meine Sierra Platte)
- EFI-MacSSD (EFI Partition der Sierra Platte)

Monterey Recovery Installer sehe ich nicht.

[cobanramo](#)

Im Bezug auf Deine Bios Bilder. Diesen Eintrag gibt es bei mir nicht!