

MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura

Beitrag von „DSM2“ vom 31. Dezember 2022, 16:48

Interessant sind auch die Fehler die er raus wirft in Hinsicht auf die AML's... Zum Beispiel ein Pfad der in der EFI gar nicht so hinterlegt ist...

Frag mich grad woher er den Pfad zieht wenn er korrekt anhand deiner DSDT hinterlegt ist und nicht so wie von OpenCore dargestellt...

Check mal die neue EFI.

Für mich wäre am besten sogar schon vormittags... falls möglich.